

Blede sorgfältig vor Gebrauch durchlesen Sie sind verpflichtet, diese Anweisungsinformation bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizubehalten bzw. an den Empfänger weiterzugeben. Zu dieser Anweisungsinformation ungeachtet vervollständigt und unterschreibt die Unterfertigung der Hersteller geladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen

CE = Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

1 = die Informationen des Herstellers sind zu beachten

Handlungsdatum siehe CE-Label am Handgelenk

Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

Handgelenk der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union, zu bezeichnen bei Beuth Verlag GmbH, 10773 Berlin, www.beuth.de

EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine Eigenschaft (Abrieb, Schnittfestigkeit, Welemaß- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche des Handschuhs.

Abriebsfestigkeit: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneiden.

Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testschläge, die denen bei konstanter Geschwindigkeit und Welemaßfestigkeit nach EN 388 erreichen, andererseits muss als höchste Leistungsstufe für konvektive Kälte die Leistungsstufe 1 angegeben werden.

Welemaßkraft: Die Kraft, die nötig ist, um den angesprochenen Prüfling weiter zu ziehen.

Durchschlagskraft: Die Kraft, die nötig ist, um den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfling zu durchstoßen.

Prüfungsmethode	Beurteilung	0880 - FREEZER	Prüfung	1	2	3	4	5
A = Abriebsfestigkeit	0-4	2	A = Abriebsfestigkeit (Anzahl der Scherungen)	100	500	2000	8000	-
B = Schnittfestigkeit (Coupe Test)	0-5	2	B = Schnittfestigkeit (Index) Coupe-Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Welemaßkraft	0-4	2	C = Welemaßkraft (N)	10	25	50	75	-
D = Durchschlagskraft	0-4	2	D = Durchschlagskraft (N)	20	60	100	150	-
E = Standard (EN ISO 13997:1999) nach EN	A-F	X	Prüfung	A	B	C	D	E
			E = Schnittfestigkeit nach EN ISO 2	5	10	15	22	30

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebn. X bedeutet: nicht geprüft. P bedeutet: bestanden

EN 511:2006 Schutzhandschuhe gegen Kälte

Je höher die Leistungsstufe, desto höher ist der Kälteschutz bzw. die Wasserdichtheit. X' anstelle einer Zahl bedeutet, dass die Handschuhe nicht für die Verwendung, die von dieser Prüfung abgeleitet ist, vorgesehen ist, bei Leistungsstufe 2 bis 4 für konvektive Kälte müssen die Handschuhe mindestens Leistungsstufe 2 für Abriebsfestigkeit und Welemaßfestigkeit nach EN 388 erreichen, andererseits muss als höchste Leistungsstufe für konvektive Kälte die Leistungsstufe 1 angegeben werden.

Bei Handschuhen, die für die Verwendung als Handschuhe vorgesehen sind, müssen die Handschuhe miteinander verbunden sind, gelten die Leistungsstufen und die Schutzwirkung nur für die vollständige Zusammenstellung.

Warnung: Ersetzen der Handschuhe bei der Prüfung der Wasserdichtheit nicht die Leistungsstufe 1, können die Handschuhe bei Nässe ihre kälteschützenden Eigenschaften verlieren.

Allegorien Hinweis

Diese Anweisungsinformation ist als Hilfe bei der Auswahl ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Laborstufe eine Auswahlhilfe bietet, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen. Die Handschuhe können in Abhängigkeit von der Anwendung und nicht der Hersteller, die Eignung einer bestimmten Handschuhe für den jeweiligen Arbeitsplatz zu prüfen.

Verwendungszweck, Einsatzgebiete und Risikobewertung

Dieser Handschuh ist ausschließlich für universelle Einsatzbereiche vorgesehen, die bei der Arbeit mit leichten mechanischen Risiken geeignet sind. Für alle Handschuhe mit einer Welemaßkraft der Stufe 1 oder höher gilt: Sofern die Gefahr des Hinunterfahrens durch sich drehende Maschinenteile besteht, dürfen keine Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Injektionsnadeln. Dieser Handschuh bietet zusätzlichen Schutz vor Kälte gemäß oben genannten Leistungsstufenergebnissen. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieser Handschuhe wenden Sie sich an den betrieblichen Sicherheitsbeauftragten oder den Lieferanten der Handschuhe.

Reinigung und Pflege

Die Handschuhe sind für mechanische Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzpatzen, etc.) und empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen sollte eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebes erforderlich, weil sich durch eine derartige Behandlung die Schutzeigenschaften des Handschuhs verändern können. Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Gleiches gilt für die Schutzwirkung entsprechend den angegebenen Leistungsstufen. Die Bewertung mit den u. U. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen an unbenutzten Handschuhen. Eine Überprüfung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.

Verpackung, Lagerung und Entsorgung

Dieser Artikel wird in einer hermetisch versiegelten Verpackung aus recycelbarem Packpapier geliefert. Die jeweils kleinste Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umverpackungen. Die Handschuhe müssen sachgemäß gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen, entfernt von Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürlichen Lichtveränderungen können eine Änderung der Schutzeigenschaften auf Folge haben. Das gilt sinngemäß auch für den Transport. Eine Verfallzeit kann nicht genannt werden, da diese abhängig ist von der Lagerung, dem Gebrauch und/oder der konkreten Handschuhverwendung. Die Entsorgung des Produkts richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.

Stoffliche Zusammensetzung des Produkts besteht aus:

Elasthan, Theraulite blau
Polyester/Polyester: schwarz

Gesundheitsrisiko

Die Handschuhe des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollen allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstellen nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

Name und Adresse des Herstellers
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de

Notified Body No.: 1493

Valmistajien standardit testit asetuksen (EU) 2016/425, liite II, kohta 1.4 (muutettu Euroopan unionin virallisessa lehdessä).

Art. 0880 - FREEZER
Henkilönsuojauksen kategoria 2
Koko: 08 - 11

elysee

Näe huolellisesti läpi ennen käyttäystä. Jos luovutatte henkilönsuojauksen edelleen, otte velvollisuus ilmoittaa näytellyt suunnat tiedottaa tuottajien tai antaman neuvoston vastustajaksi.

Täällä kuvattuihin välineisiin kuuluu laatuvaatimukset, jotka koskevat rajoitettuja ja tässä osoitettuja www.feldmann.de.

Käyttöalueiden merkinnät

CE = Nämä käsitteet on sertifioitu henkilönsuojauksen (PPE) -merkintä laatuvaatimukset. CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.

Vaatimusten mukaisuusvaatimukset on osoitettu www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

1 = valmistajan antamat tiedot on huomioon otettava

Valmistuspaikka - kätien käsitteet olivat CE-tarra

Näiden standardien nimet ja numerot, joiden vaatimukset täyttyvät

Standardit löydät täältä: Euroopan unionin virallinen lehti, Oirettavissa Beuth Verlag GmbH, 10773 Berlin, www.beuth.de

EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine Eigenschaft (Abrieb, Schnittfestigkeit, Welemaß- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche des Handschuhs.

Abriebsfestigkeit: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneiden.

Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testschläge, die denen bei konstanter Geschwindigkeit und Welemaßfestigkeit nach EN 388 erreichen, andererseits muss als höchste Leistungsstufe für konvektive Kälte die Leistungsstufe 1 angegeben werden.

Welemaßkraft: Die Kraft, die nötig ist, um den angesprochenen Prüfling weiter zu ziehen.

Durchschlagskraft: Die Kraft, die nötig ist, um den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfling zu durchstoßen.

Testmethode	Ergebnis	0880 - FREEZER	Test	1	2	3	4	5
A = Abriebsfestigkeit	0-4	2	A = Abriebsfestigkeit (Anzahl der Scherungen)	100	500	2000	8000	-
B = Schnittfestigkeit (Coupe Test)	0-5	2	B = Schnittfestigkeit (Index) Coupe-Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Welemaßkraft	0-4	2	C = Welemaßkraft (N)	10	25	50	75	-
D = Durchschlagskraft	0-4	2	D = Durchschlagskraft (N)	20	60	100	150	-
E = Standard (EN ISO 13997:1999) mukainen	A-F	X	Test	A	B	C	D	E
			E = Standard (EN ISO 13997:1999) mukainen	5	10	15	22	30

Mitä suorempi numero, sitä parempi testituloks. X tarkoittaa "ei testattu". P tarkoittaa "hyväksytty"

EN 511:2006 Schutzhandschuhe gegen Kälte

Testitulokset

A = Korkeinta kälteä
B = Korkeinta kälteä
C = Vähintään kälteä

Valmistajan antamat tiedot on huomioon otettava

Valmistuspaikka - kätien käsitteet olivat CE-tarra

Näiden standardien nimet ja numerot, joiden vaatimukset täyttyvät

Standardit löydät täältä: Euroopan unionin virallinen lehti, Oirettavissa Beuth Verlag GmbH, 10773 Berlin, www.beuth.de

EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine Eigenschaft (Abrieb, Schnittfestigkeit, Welemaß- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche des Handschuhs.

Abriebsfestigkeit: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneiden.

Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testschläge, die denen bei konstanter Geschwindigkeit und Welemaßfestigkeit nach EN 388 erreichen, andererseits muss als höchste Leistungsstufe für konvektive Kälte die Leistungsstufe 1 angegeben werden.

Welemaßkraft: Die Kraft, die nötig ist, um den angesprochenen Prüfling weiter zu ziehen.

Durchschlagskraft: Die Kraft, die nötig ist, um den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfling zu durchstoßen.

Käyttöalueiden merkinnät

Näe huolellisesti läpi ennen käyttäystä. Jos luovutatte henkilönsuojauksen edelleen, otte velvollisuus ilmoittaa näytellyt suunnat tiedottaa tuottajien tai antaman neuvoston vastustajaksi.

Täällä kuvattuihin välineisiin kuuluu laatuvaatimukset, jotka koskevat rajoitettuja ja tässä osoitettuja www.feldmann.de.

Käyttöalueiden merkinnät

CE = Nämä käsitteet on sertifioitu henkilönsuojauksen (PPE) -merkintä laatuvaatimukset. CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.

Vaatimusten mukaisuusvaatimukset on osoitettu www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

1 = valmistajan antamat tiedot on huomioon otettava

Valmistuspaikka - kätien käsitteet olivat CE-tarra

Näiden standardien nimet ja numerot, joiden vaatimukset täyttyvät

Standardit löydät täältä: Euroopan unionin virallinen lehti, Oirettavissa Beuth Verlag GmbH, 10773 Berlin, www.beuth.de

EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine Eigenschaft (Abrieb, Schnittfestigkeit, Welemaß- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche des Handschuhs.

Abriebsfestigkeit: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneiden.

Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testschläge, die denen bei konstanter Geschwindigkeit und Welemaßfestigkeit nach EN 388 erreichen, andererseits muss als höchste Leistungsstufe für konvektive Kälte die Leistungsstufe 1 angegeben werden.

Welemaßkraft: Die Kraft, die nötig ist, um den angesprochenen Prüfling weiter zu ziehen.

Durchschlagskraft: Die Kraft, die nötig ist, um den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfling zu durchstoßen.

Käyttöalueiden merkinnät

Näe huolellisesti läpi ennen käyttäystä. Jos luovutatte henkilönsuojauksen edelleen, otte velvollisuus ilmoittaa näytellyt suunnat tiedottaa tuottajien tai antaman neuvoston vastustajaksi.

Täällä kuvattuihin välineisiin kuuluu laatuvaatimukset, jotka koskevat rajoitettuja ja tässä osoitettuja www.feldmann.de.

Käyttöalueiden merkinnät

CE = Nämä käsitteet on sertifioitu henkilönsuojauksen (PPE) -merkintä laatuvaatimukset. CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.

Vaatimusten mukaisuusvaatimukset on osoitettu www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

1 = valmistajan antamat tiedot on huomioon otettava

Valmistuspaikka - kätien käsitteet olivat CE-tarra

Näiden standardien nimet ja numerot, joiden vaatimukset täyttyvät

Standardit löydät täältä: Euroopan unionin virallinen lehti, Oirettavissa Beuth Verlag GmbH, 10773 Berlin, www.beuth.de

EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine Eigenschaft (Abrieb, Schnittfestigkeit, Welemaß- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche des Handschuhs.

Abriebsfestigkeit: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneiden.

Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testschläge, die denen bei konstanter Geschwindigkeit und Welemaßfestigkeit nach EN 388 erreichen, andererseits muss als höchste Leistungsstufe für konvektive Kälte die Leistungsstufe 1 angegeben werden.

Welemaßkraft: Die Kraft, die nötig ist, um den angesprochenen Prüfling weiter zu ziehen.

Durchschlagskraft: Die Kraft, die nötig ist, um den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfling zu durchstoßen.

Käyttöalueiden merkinnät

Näe huolellisesti läpi ennen käyttäystä. Jos luovutatte henkilönsuojauksen edelleen, otte velvollisuus ilmoittaa näytellyt suunnat tiedottaa tuottajien tai antaman neuvoston vastustajaksi.

Täällä kuvattuihin välineisiin kuuluu laatuvaatimukset, jotka koskevat rajoitettuja ja tässä osoitettuja www.feldmann.de.

Käyttöalueiden merkinnät

CE = Nämä käsitteet on sertifioitu henkilönsuojauksen (PPE) -merkintä laatuvaatimukset. CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.

Vaatimusten mukaisuusvaatimukset on osoitettu www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

1 = valmistajan antamat tiedot on huomioon otettava

Valmistuspaikka - kätien käsitteet olivat CE-tarra

À lire attentivement avant utilisation ! Vous êtes tenu(e) d'informer les informations à l'attention de l'utilisateur lors de la remise de l'équipement de protection individuelle (EPI) ou de la remise au locataire. Vous devez, les présentes informations à l'attention de l'utilisateur peuvent être téléchargées sans réserve à l'adresse www.feldmann.de.

Marquages sur les gants

CE = ces gants sont certifiés équipements de protection individuelle (EPI). Le marquage CE indique que ce produit satisfait les exigences du Règlement (UE) 2016/425. Consultez la déclaration de conformité sur www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

1 = veuillez respecter les consignes du fabricant

1 = date de fabrication: voir marque CE sur les gants

Titre et numéro des normes dont ces gants doivent satisfaire les exigences

Recherche des Normes: Amtsblatt der Europäischen Union, zu bezeichnen bei Beuth Verlag GmbH, 10773 Berlin, www.beuth.de

EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques Conformément à la Norme EN ISO 13997:1999, ces gants doivent au moins atteindre le niveau de performances 1 ou A lors de l'épreuve de résistance à la coupe par tomographie mécanique (TDM) pour l'une des propriétés suivantes: résistance à l'abrasion, à la traction, à la coupe, force de déchirement et de pénétration, les niveaux de performances se réfèrent à la paume du gant.

Résistance à l'abrasion: le nombre de rotations nécessaires pour user le gant d'épreuve. Résistance à la coupe: le nombre de cycles d'essai permettant de découper le gant de l'épreuve. Résistance à la traction: la force nécessaire pour déchirer le gant d'épreuve. Résistance à la pénétration: la force nécessaire pour percer le gant d'épreuve à l'aide d'une aiguille standardisée.

Force de déchirement: la force nécessaire pour déchirer le gant d'épreuve.

Critères d'essai	Évaluation	0880 - FREEZER	Essai	1	2	3	4	5
A = Résistance à l'abrasion	0-4	2	A = Résistance à l'abrasion (nombre de tours)	100	500	2000	8000	-
B = Résistance à la coupe (essai de coupe)	0-5	2	B = Résistance à la coupe (essai de coupe)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Force de déchirement	0-4	2	C = Force de déchirement (N)	10	25	50	75	-
D = Force de pénétration par aiguille (N)	0-4	2	D = Force de pénétration par aiguille (N)	20	60	100	150	-
E = Standard (EN ISO 13997:1999) après	A-F	X	E = Standard (EN ISO 13997:1999) après	A	B	C	D	E
			E = Standard (EN ISO 13997:1999) après	5	10	15	22	30

Plus le chiffre est élevé, plus le résultat de test est bon. X signifie « non soumis à l'essai ». P signifie « réussi »

EN 511:2006 Gants de protection contre le froid

Plus le niveau de performance est élevé, plus la résistance au froid ou l'imperméabilité à l'eau est élevée également. X à la place d'un chiffre signifie que les gants ne sont pas prévus pour l'application faisant l'objet du présent essai. Pour les niveaux de performance 2 à 4, le niveau de résistance au froid convectif, les gants doivent atteindre au minimum le niveau 2 de résistance à l'abrasion et à la déchirure après la norme EN 388, ainsi que le niveau de résistance le plus élevé au froid convectif doit être le niveau de performance 1. Si les gants sont constitués de plusieurs parties non reliées entre elles de façon permanente, les niveaux de performance et les conditions de travail doivent être indiquées. Les essais en laboratoire peuvent guider votre choix mais ne sont pas en mesure d'évaluer les conditions réelles du travail. Les niveaux de performances sont basés sur les résultats des essais en laboratoire, qui ne reflètent pas nécessairement les conditions de travail actuelles. Il appartient donc à l'utilisateur et non au fabricant de vérifier l'adéquation d'un gant particulier avec l'application prévue.

Usage prévu, zone d'utilisation et évaluation des risques

Ce gant ne convient que pour des applications universelles présentant de faibles risques mécaniques. Pour tous les gants ayant une résistance à la déchirure de niveau 1 ou plus: en cas de risque d'enlèvement dans des pièces de machine en rotation, le port de gants est interdit. Ne portez pas ces objets portés, comme les articles d'ajustement d'ajustement. Ce gant offre une protection supplémentaire contre le froid, d'après les résultats obtenus au niveau de performance 1.

En cas de doute ou pour toute question liée à l'utilisation de ces gants, adressez-vous au responsable de la sécurité de votre entreprise, au fournisseur ou au fabricant.

Nettoyage et entretien

Un entretien à l'aide de produits de nettoyage disponibles dans le commerce (ex.: brosses, chiffons, etc.) est recommandé. Le lavage ou le nettoyage chimique nécessite une consultation préalable avec une entreprise spécialisée reconnue. Le fabricant ne saurait être tenu responsable de toute modification des propriétés du produit. L'entretien des gants doit toujours être effectué avant de pouvoir les réutiliser. Il en va de même pour l'effet protecteur en fonction du niveau de performance. L'évaluation et les niveaux de performances se basent sur des essais menés sur des gants neufs. D'autres essais doivent être menés afin de connaître les résultats pour des gants usagés après entretien.

Conditionnement, entreposage et élimination

Cet article est livré dans son emballage en carton individuel en carton rigide. La petite unité d'emballage se trouve dans des sachets en PE ou dans des emballages écologiques similaires. Les gants doivent être stockés correctement dans des boîtes en carton, au sec, à l'humidité, la température, la lumière et l'évolution naturelle du matériau pendant une période donnée peuvent changer les propriétés du produit. Une date de péremption ne peut être indiquée car elle dépend du degré d'usage, d'utilisation et de l'environnement d'utilisation. Élimination conformément aux dispositions locales.

Composition matérielle / Composition du produit

Elasthan, Theraulite bleu
Polyester/Polyester: noir

Risques pour la santé

Des réactions allergiques aux composants du gant sont possibles malgré une utilisation correcte du gant. En cas de réaction allergique, il est recommandé de cesser toute utilisation du gant pour le moment et de consulter un médecin.

Nom et adresse du fabricant
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de

Organisme notifié responsable de l'exécution de l'essai de type
ZVO Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Čempurjeva cesta 25
1260 Ljubljana-Polje Slovenia
N° de l'organisme de certification : 1493

Informations producente według rozporządzenia (UE) 2016/425, aneks I, punkt 1.4 (zapis w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

Art. 0880 - FREEZER
SOI, kategoria 2
Rozmiar: 08 - 11

elysee

Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszymi informacjami przed użyciem. Przy przekazywaniu środków ochrony indywidualnej (ŚOI) są Państwo zobowiązani dołożyć te informacje dla użytkownika przed przekazaniem go do użytkownika. Wy tym celu informacje dla użytkownika muszą być spójne i niezgodności powinny być zgłoszone na stronie www.feldmann.de.

Oznaczenia na rękawicach

CE = Te rękawice są certyfikowane jako środki ochrony indywidualnej (ŚOI). Znak CE wskazuje, że ten produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425.

Declaración de conformidad de este producto en la serie online www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

1 = Należy czytać uważnie informacje producenta

1 = Data produkcji - patrz etykieta CE na rękawice

Oblasenie i numery norm, których wymagania są spełnione przez rękawice

Recherche des Normes: Amtsblatt der Europäischen Union, zu bezeichnen bei Beuth Verlag GmbH, 10773 Berlin, www.beuth.de

EN 420:2003+A1:2009 Rękawice chroniące - Wymogi ogólne i techniki testowe dla rękawic

EN 388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi muszą osiągnąć co najmniej jeden z czterech wyników przy próbie wytrzymałości na rozciąganie (TDM) według EN ISO 13997:1999. Wynikowy poziom odporności na rozciąganie musi być co najmniej równy 1.

Wytrzymałość na rozciąganie: liczba obrotów, które są potrzebne, aby przeciąć rękawicę. Wytrzymałość na przecięcie: liczba cykli testowych, przy których przy stałej prędkości przedmiot badany został przecięty. Siła dociskowa rozciągania: siła, która jest potrzebna do dalszego rozciągania nadciężnego przedmiotu badania.

Sprężalność: Siła, która jest konieczna do przekroczenia przedmiotu badania przy użyciu standardowej końcówki testowej.

Kryteria testowe	Ocena	0880 - FREEZER	Test	1	2	3	4	5
A = Odporność na ścieranie	0-4	2	A = Odporność na ścieranie (liczba cykli ścierania)	100	500	2000	8000	-
B = Odporność na przecięcie (testi Coupe)	0-5	2	B = Odporność na przecięcie (index) - test Coupe	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Odporność na rozciąganie (N)	0-4	2	C = Odporność na rozciąganie (N)	10	25	50	75	-
D = Odporność na przebijanie (N)	0-4	2	D = Odporność na przebijanie (N)	20	60	100	150	-
E = Odporność na rozdarcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999	A-F	X	E = Wytrzymałość na przecięcie według EN ISO 13997:1999	A	B	C	D	E
			E = Wytrzymałość na przecięcie według EN ISO 13997:1999	5	10	15	22	30

Im wyższy jest liczba, tym lepszy jest wynik testu. X oznacza „niebadano”. P oznacza „wynik pozytywny”

EN 511:2006 Rękawice chroniące przed zimnem

Im wyższy jest stopień sprawności, tym skuteczniejsza jest ochrona przed chłodem lub rozciąganiem. X w miejscu liczby oznacza, że rękawice nie są przeznaczone do zastosowania, które jest ujęte w tym teście. Przy stopniu sprawności 2 lub 4 do chłodu konwekcyjnego rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2. Wytrzymałość na rozciąganie musi być co najmniej równa 1. Jeśli rękawice są wykonane z kilku części, które nie są połączone trwałe, należy podać informacje o częściach. Wyniki badań laboratoryjnych mogą pomóc w wyborze, ale nie mogą ocenić rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Stopień efektywności operacji na przykład w warunkach laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego w zakresie odpowiedzialności użytkownika, o nie produkcie pozostaje skontrolowane odpowiedzialności określonej reakcji zadowolonych zadowolonych.

Przeznaczenie, zakres zastosowania i ocena ryzyka

Ta rękawica jest odpowiednia wyłącznie do uniwersalnych zastosowań związanych z lekkim ryzykiem mechanicznym. Długość rękawicy z oznaczeniem poziomu odporności na rozciąganie (TDM) według EN ISO 13997:1999 musi być co najmniej równa 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2.

Oznaczenia i etykiety

Ważne informacje dla użytkownika ma służyć jako pomoc przy wyborze środków ochrony indywidualnej, przy czym używanie oznaczeń związanych z oznaczeniem poziomu odporności na rozciąganie (TDM) według EN ISO 13997:1999 musi być co najmniej równa 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2.

Kryteria testowe	Ocena	0880 - FREEZER	Test	1	2	3	4	5
A = Chłód konwekcyjny	0-4	1	A = Odporność na ścieranie (liczba cykli ścierania)	100	500	2000	8000	-
B = Chłód konwekcyjny	0-4	2	B = Odporność na przecięcie (index) - test Coupe	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Wytrzymałość na rozciąganie (N)	0-4	2	C = Odporność na rozciąganie (N)	10	25	50	75	-
D = Wytrzymałość na przebijanie (N)	0-4	2	D = Odporność na przebijanie (N)	20	60	100	150	-
E = Wytrzymałość na rozdarcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999	A-F	X	E = Wytrzymałość na przecięcie według EN ISO 13997:1999	A	B	C	D	E
			E = Wytrzymałość na przecięcie według EN ISO 13997:1999	5	10	15	22	30

Im wyższy jest stopień sprawności, tym skuteczniejsza jest ochrona przed chłodem lub rozciąganiem. X w miejscu liczby oznacza, że rękawice nie są przeznaczone do zastosowania, które jest ujęte w tym teście. Przy stopniu sprawności 2 lub 4 do chłodu konwekcyjnego rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2. Wytrzymałość na rozciąganie musi być co najmniej równa 1. Jeśli rękawice są wykonane z kilku części, które nie są połączone trwałe, należy podać informacje o częściach. Wyniki badań laboratoryjnych mogą pomóc w wyborze, ale nie mogą ocenić rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Stopień efektywności operacji na przykład w warunkach laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego w zakresie odpowiedzialności użytkownika, o nie produkcie pozostaje skontrolowane odpowiedzialności określonej reakcji zadowolonych zadowolonych.

Przeznaczenie, zakres zastosowania i ocena ryzyka

Ta rękawica jest odpowiednia wyłącznie do uniwersalnych zastosowań związanych z lekkim ryzykiem mechanicznym. Długość rękawicy z oznaczeniem poziomu odporności na rozciąganie (TDM) według EN ISO 13997:1999 musi być co najmniej równa 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2.

Oznaczenia i etykiety

Ważne informacje dla użytkownika ma służyć jako pomoc przy wyborze środków ochrony indywidualnej, przy czym używanie oznaczeń związanych z oznaczeniem poziomu odporności na rozciąganie (TDM) według EN ISO 13997:1999 musi być co najmniej równa 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2.

Przeznaczenie, zakres zastosowania i ocena ryzyka

Ta rękawica jest odpowiednia wyłącznie do uniwersalnych zastosowań związanych z lekkim ryzykiem mechanicznym. Długość rękawicy z oznaczeniem poziomu odporności na rozciąganie (TDM) według EN ISO 13997:1999 musi być co najmniej równa 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2.

Oznaczenia i etykiety

Ważne informacje dla użytkownika ma służyć jako pomoc przy wyborze środków ochrony indywidualnej, przy czym używanie oznaczeń związanych z oznaczeniem poziomu odporności na rozciąganie (TDM) według EN ISO 13997:1999 musi być co najmniej równa 2. W przypadku ryzyka odcięcia rękawice muszą osiągnąć co najmniej stopień 2. W przypadku ryzyka odci