



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

# SUPERTECH

## USER INFORMATION

Rev. 3 del 07/2023

IT  
EN  
DE  
FR  
ES  
PT  
NL  
HU  
SL  
PL  
CS  
SK  
RO  
ET  
EL  
LT  
LV  
DA  
FI  
SV  
NO

Applicable to:

MC5911, MC5914, MC5917, MC5918, MC5921, MC5931, MC5971



## Pozorně si přečtěte tyto pokyny

Současná legislativa (legislativní nařízení 81/2008) ukládá zaměstnávateli (uživatelů) odpovědnost za určení a výběr vhodných OPP pro daný typ rizika v pracovním prostředí (vlastnosti a kategorie OOP). Z toho důvodů je vhodné, aby se před použitím modelu ověřilo, jestli jeho vlastnosti odpovídají vašim potřebám. Kromě toho musí zaměstnávatel nejprve informovat pracovníka o rizicích, před kterými ho OOP chrání, a v případě potřeby zajistit, aby byl proskolen a/nebo poučen o správném a praktickém používání OOP.

Certifikační orgán Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza Sant'Anna 2 21052 Busto Arsizio VA evropské číslo oznamení 0624  
OOP podléhající postupu posuzování shody s typem založenému na interní kontrole výroby a zkoušení výrobku pod dohledem téhož orgánu v národních intervalech (modul C 2).

### Použití

Oděvy, na které se vztahuje tento informační list, splňují specifikace obsažené v evropských normách:

Nařízení (EU) 2016/425 Evropské nařízení o osobních ochranných prostředcích UNI EN ISO 13688:2022: obecné požadavky na nezávadnost, ergonomii a velikosti

UNI EN ISO 11611:2015: (pozůtí při svařování a souvisejících procesech). Oděv závěrky oděv třídy 1 vhodný pro ruční svařování s měrným rozsítkem a tvorbou kapek, jako je: svařování plynem, svařování TIG, MIG, mikroplazmové svařování, pájení, bodové svařování, svařování MMA (s rutilovou obalenou elektrodou) a pro obsluhu kyslikových rezacích strojů, plazmových rezacích strojů, odporových svařovacích strojů, strojů pro tepelné stříkání a stolních svářeček. Oděv poskytuje ochranu před náhodným kontaktem s malými plameny, stříkajícím roztaveným kovem, sálavým teplem a náhodným krátkodobým elektrickým kontaktem.

UNI EN ISO 11612:2015: (oděv na ochranu před teplem a plamenem). Oděvy jsou navrženy tak, aby chránily uživatele před náhodným kontaktem s malými plameny, nízkým konvekčním teplem, sálavým teplem a kontaktem.

UNI EN 13034:2009 Ochranný oděv proti chemickým typů 6, poskytující odolnost proti chemické agresi z produktů, které nejsou bezprostředně nebezpečné pro zdraví a bezpečnost, umožňuje přiměřenou ochranu před náhodným kontaktem (malé rozstřely, aerosoly atd.) a umožňuje obsluze včasné vyčíslení nebo výměnu oděvu

UNI EN 1149-5:2018 Oděvy, které pomáhají odvádět nahromadený elektrostatický náboj

CEI EN 61482-2:2020: Ochranné oděvy chránící před tepelným účinkem elektrického obloku.

UNI EN ISO 20471:2017 Oděv určený k nošení za snížené viditelnosti za denního světla a za tmy ve světle reflektérů vozidla. Oděvy splňují bezpečnostní prvky stanovené v harmonizované evropské normě UNI EN ISO 20471 pro požadavky na vysokou viditelnost. Viditelnost je zajištěna výrazným kontrastem mezi oděvem a pozadím prostředí, v němž je oděv viděn, a přítomností velkých ploch z vysoko viditelných materiálů.

### CS

### Omezení použití

Oděvy, na které se vztahuje tento informační list, NEJSOU vhodné pro použití při hašení požáru (např.: hasiči); pro použití chemických látek nebo kde je vyžadována úplná bariéra proti kapalinám nebo plynným chemickým látkám (např. v situacích, kdy hrozí riziko expozece masivním a silným emisím koncentrovaných kapalných chemických látek, a pro všechna použití, která nejsou uvedena v tomto informačním listu (zejména pro všechna rizika spadající do kategorie III podle definice v nařízení (EU) 2016/425).

### VAROVÁNÍ

OOP poskytuje částečnou ochranu těla, aby byla zajištěna plná ochrana, musí se nosit s oděvem stejných vlastností.

Oděv poskytuje ochranu pouze té části těla, která je skutečně zakryta, takže musí být v závislosti na zamýšleném použití doplněn OOP vhodnými pro ochranu hlavy, rukou a nohou.

(EN ISO 11611)

Oděvy chrání pouze před krátkodobým, nepředvídaným kontaktem s částmi obložkového svařovacího obvodu a tam, kde hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, je třeba použít další izolační vrstvy; oděvy splňující požadavek elektrické odolnosti jsou určeny pro náhodný kontakt s elektrickými vodiči s napětím do 100 V DC.

Uroven ochrany proti plameni se může snížit, pokud je oděv znečištěn hořlavým materiálem.

Zvýšený obsah kyslíku ve vzduchu výrazně snižuje ochranu oděvu proti plameni, budete opatrní při svařování v uzavřených prostorách, pokud existuje možnost obhacení atmosféry kyslíkem. Elektricky izolační účinek ochranného oděvu pro svářecce se snižuje, pokud je oděv mokrý, vlhký nebo zpocený. Pokud se u uživatelů objeví příznaky spálení, znamená to, že dochází k pronikání UVB záření. V každém z těchto případů by měl být oděv opraven (pokud je to možné) nebo vyměněn a do budoucna by se mělo zvážit použití dalších, silnějších ochranných vrstev.

(EN ISO 11612)

V případě náhodného kontaktu s chemickými nebo hořlavými kapalinami je třeba oděv svléknout a zajistit, aby se kapalina nedostala do kontaktu s pokožkou, oděv vypadat nebo vyměnit.

V případě zasažení roztaveným kovem musí pracovník okamžitě opustit pracoviště a svléknout oděv; v případě zasažení roztaveným kovem nemusí oděv je-li nošen ve styku s kůží, vyloučit všechna nebezpečí popálení.

(CEI EN 61482-2)

Ochranný oděv, proti tepelnému účinku elektrického obloku se musí nosit uzavřený, NENÍ určen k použití jako izolační oděv a neposkytuje ochranu před

úrazem elektrickým proudem; neměl by se používat, pokud je znečištěn tekutem, olejem nebo hořlavými či vznětlivými kapalinami; oděv se měl v případě potřeby čistit a pokud je poškozen způsobem, který mění jeho ochranné vlastnosti (např. díry v oděvu, nefunkční zapínání), neměl by se používat.

Pro ochranu celého těla by se měly používat další ochranné prostředky (příběžně s ochranným štítom, rukavice a ochranná obuv, např. holínky); jiné oblečení nošené společně s ochranným oděvem a znečištěny ochranný oděv mohou ochranu snížit; pokud je oděv poškozen, měl by být opraven nebo vyměněn, v případě roztržení by se poškozený oděv neměl opravovat.

Ochranné oděvy proti tepelnému účinku elektrického obloku by se neměly používat s oděvem, jakým jsou košile nebo spodní prádlo vyrobené například z polyamidových, polyesterových nebo akrylových vláken, která se při působení elektrického obloku taví.

Skladat na suchém, bezprašném místě a mimo dosah světla.

(EN 13034)

Oděvy poskytují omezenou ochranu proti kapalinám a jsou určeny pro použití tam, kde je možná expozice lehkým stříkancům, kapalinám nebo nizkotlakým aerosolům, malým stříkancům, proti kterým není vyžadována úplná bariéra proti pronikání kapalin na molekulární úrovni.

Vlastnost kantriny poskytovat ochranu proti kapalným chemickým činidlům byla ověřena s činidly uvedenými v tabulce VÝKON, pokud se v rizikové oblasti vyskytují jiná než uvedená činidla, ujistěte se o vhodnosti ochranného oděvu.

Oděv nebyl podroben zkoušce postříkem na celém obleku.

(EN 1149-5)

Osoba používající OOP, které odvádějí elektrostatický náboj, musí být ráděně uzemněna a odpr ze zemí a něi a zemí musí být menší než 10<sup>8</sup> Ω, například tím, že nosí obuv vhodnou pro tento účel. Ochranné oděvy, které rozpolýují elektrostatické náboje, se nesmí rozepínat ani snímat v přítomnosti hořlavého nebo výbušného prostředí nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami a nesmí se používat v prostředí obohaceném kyslíkem, pokud to neschválí bezpečnostní pracovník. Výkonnosti elektrostatických disipativních ochranných oděvů může být ovlivněna opotřebením, poškozením, praním a kontaminací.

Ochranný oděv, který odvádí elektrostatické náboje, musí při běžném používání (včetně ohýbání a pohybu) trvale zakrývat všechny nevhodný materiály.

Uvedené bezpečnostní vlastnosti jsou zaručeny pouze v případě, že je oděv vhodné velikosti, správně oblečený, zapnutý a v bezvadném stavu. Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou prostředky v bezvadném stavu, nepoškozené a čisté; pokud oděv nejsou nepoškozené (švý, trhliny nebo díry), vyměňte je; v případě znečištění postupujte podle pokynů v odstavci UDRŽBA. Společnost odmíta jakoukoliv odpovědnost za škody nebo následky upozorněny nesprávným používáním nebo v případě, že prostředky byly jakkoli upraveny.

Užívatele i nesmí svlékat oděv, pokud se stále nachází v ohroženém pracovním prostoru.

### Likvidace

Pokud oděv nebyly kontaminovány speciálními látkami nebo produkty, lze je likvidovat jako běžný textilní odpad, v opačném případě se říďte zákonnémi požadavky pro speciální odpad.

### EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

EU prohlášení o shodě pro tento OOP je k disposici na této internetové adrese: www.sirsafety.com

Kantrina je na povrchu opatřena povrchovou úpravou odpuzující vodu a olej. Cykly mokrého a suchého čištění postupně snižují účinky těchto úprav. Pro zachování deklarovaných vlastností se doporučuje obnovovat olejovou/ hydrorepelentní úpravu při každém cyklu žehlením při doporučené teplotě nebo ji obnovovat výhradně prostředky na bázi fluorovaného uhliku.

**VÝZNAM OZNAČENÍ: CE** je zárukou volného pohybu výrobků a zboží v rámci Evropské unie. Označení CE na výrobku znamená, že výrobek splňuje základní požadavky nařízení (EU) 2016/425.

## VÝKON

UNI EN ISO 13688:2022	požadavky	výsledky
Stanovení pH	3,5 < pH < 9,5	Vyhovuje
Stanovení karcinogenních aromatických aminů	Nejistitelné	Vyhovuje
Rozměrová změna	± 3%	Vyhovuje

UNI EN 13034:2009 odolnost proti pronikání kapalin (EN ISO 6530)	požadavky	výsledky	požadavky	výsledky
	penetrace	odpudivost		
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30% (kyselina sírová)	< 1%	tř. 3	> 95%	tř. 3
NaOH 10% (hydroxid sodný)	< 1%	tř. 3	> 95%	tř. 3
o-Xylen (nerečený)	Netestované		Netestované	
Butan-1-olo (nerečený)	Netestované		Netestované	
požadavky	výsledky			
odolnost proti oděru (EN 530)	> 2 000 cyklů	Třída 6		
odolnost proti roztržení (EN ISO 9073-4)	>20 <40 N	Třída 2		
pevnost v tahu (EN ISO 13934-1)	>500 <1000 N	Třída 5		
odolnost proti propichnutí (EN 863)	>10 <50 N	Třída 2		
zkouška lehkým postříkem (na oděvu)	Celková připustná plocha penetrace: 3 x 1 cm <sup>2</sup> oblast bodového vzorku	Netestované		

Klasifikace podle UNI EN 14325:2005  
NT= Netestované


UNI EN 1149-5:2018	požadavky	výsledky
doba polovičního útlumu náboje (UNI EN 1149-3)	T <sub>50</sub> < 4s	0,01 s
faktor stínění (UNI EN 1149-3)	S > 0,2	0,74

UNI EN ISO 11612:2015	požadavky	třída
omezené šíření plamene (EN ISO 15025 A)		
vytváření dér	NE	A1
zapálené zbytky	NE	
perzistence plamene < 2 s		
zbytková žhavění < 2 s		
konvekční tepelná odolnost HT <sub>30</sub> (ISO 9151)	4-10 s	B1
odolnost proti sálavému teplu RHT <sub>1</sub> (ISO 6942)	7-20 s	C1
odolnost proti střikajícímu kovu (UNI EN ISO 9185)	>210 g	E3
odolnost proti kontaktnímu teplu (ISO 12127)	5-10 s	F1
odolnost proti roztržení (EN ISO 13937 část 2)	> 10 N	Vyhovuje
pevnost v tahu (UNI EN ISO 13934-1)	> 300 N	Vyhovuje

UNI EN ISO 11611:2015	požadavky	třída
omezené šíření plamene (EN ISO 15025 A)		
vytváření dér	NE	A1
zapálené zbytky	NE	
perzistence plamene < 2 s		
zbytková žhavění < 2 s		
odolnost proti sálavému teplu RHT <sub>14</sub> (ISO 6942)	7-16 s	Třída 1
odolnost proti malým střikajícím kovům (ISO 9150)	15-25 kapek	Třída 1
odolnost proti roztržení (EN ISO 13937 část 2)	> 20 N	Třída 2
pevnost v tahu (UNI EN ISO 13934-1)	> 400 N	Vyhovuje

CEI EN 61482-2:2020	požadavky	
<b>Tkanina</b>		
odolnost tkaniny vůči elektrickému oblouku (EN 61482-1-2 box test při 4kA)	Hodnoty tepelného toku nižší než křivka Stoll	Vyhovuje APC 1
odolnost proti roztržení (UNI EN ISO 13937 část 2)	> 15 N tkaniny > 220 g/m <sup>2</sup> > 10 N tkaniny ≤ 220 g/m <sup>2</sup>	Vyhovuje
pevnost v tahu (UNI EN ISO 13934-1)	> 400 N tkaniny > 220 g/m <sup>2</sup> > 250 N tkaniny ≤ 220 g/m <sup>2</sup>	Vyhovuje
objemová odolnost	≥ 10 <sup>6</sup> Ω	Vyhovuje
<b>Oděv</b>		
odolnost oděvu vůči elektrickému oblouku (EN 61482-1-2 box test 4kA)	dodatečné spalování ≤ 5 s žádné tavení na vnitřní stranu žádné díry ≤ 5 mm v každém směru v nejvnitřejší vrstvě funkční uzavírací systémy doplíky (např. štítky, odznaky, retroreflexní materiál) a zapínání použité při výrobě oděvů nesmí přispívat k závažnosti poranění (doba hoření, tavení a tvorba dér).	Vyhovuje APC 1 4kA
teplelná odolnost sítící nitě (ISO 3146)	Materiál se nesmí tavit při teplotě nižší než (260±5)°C	Vyhovuje

## OZNAČENÍ



### Piktogramy

### Složení

### Symboly pro praní

### Šarže

### Označení CE

### Kategorie OOP

### Tělesné míry

### Velikost

Prečtěte si informační list

UNI EN ISO 20471:2017	
1	fluorescenční retroreflexní materiál (minimální plochy viditelného materiálu v m <sup>2</sup> )
2	fluorescenční retroreflexní materiál (minimální plochy viditelného materiálu v m <sup>2</sup> )
3	fluorescenční retroreflexní materiál (minimální plochy viditelného materiálu v m <sup>2</sup> )

### ÚDRŽBA

- Tkanina je na povrchu ošetřena nehořlavou úpravou a fluoro-uhlikovou olejovým/hydrofobním repelentem. Cykly mokrého a suchého čištění postupně snižují účinky tétočteho uprav.
- Prát odděleně od jiných typů oděvů, aby nedošlo k přenosu hořlavých vláken.
- NEPRAT s avízáží, nepoužívat přírodní mydla ani bělidla.
- Nesprávné postupy praní mohou narušit bezpečnostní funkce ochranných prostředků.
- Nezehlíte reflexní pásky

	Maximální teplota prani 60°C normální cyklus		Nebělit
	Sušení na plochu		Žehlit při maximální teplotě 150°C
			Chemické čištění není povoleno

### MAX 20X

Zaručený maximální počet prani