



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

PROTECTIVE GARMENTS FOR WELDING OPERATIONS

USER INFORMATION

UI/PC-W Rev. 3 del 10/2024

Applicable to:

MC6511, MC6512, MC6513, MC6514, MC6515

IT

EN

DE

FR

ES

PT

NL

HU

SL

PL

CS

SK

RO

ET

EL

LT

LV

DA

FI

SV

NO



POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY

Platná legislativa přiděluje (nařízení vlády 81:2008) zaměstnavateli (uživateli) odpovědnost za identifikaci a volbu OOP v závislosti na rizicích na pracovišti (vlastnosti OOP a příslušné kategorie). Z tohoto důvodu je vhodné, aby se před použitím modelu ověřilo, jestli jeho vlastnosti odpovídají stanoveným požadavkům. Zaměstnavatel musí také předběžně informovat pracovníka o rizicích, před kterými ho OOP chrání, a v případě potřeby zajistit školení a/nebo odborný výcvik na téma správného a praktického používání OOP. Tento informační list se musí uschovávat po celou dobu životnosti OOP. Certifikační orgán: Centro Tessile Cotoniero e abbigliamento, Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio (VA), číslo oznámení s evropskou platností 0624.

POUŽITÍ Oděvy, které jsou předmětem tohoto informačního listu, splňují požadavky Nařízení (EU) 2016/425 Evropské nařízení o osobních ochranných prostředcích.

UNI EN ISO 13688:2022 (všeobecné požadavky na ergonomii, nezávadnost a označení velikostí).

UNI EN ISO 11611:2015 (ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech). Ochranný oděv pro svařáře třídy 1 lze používat při ručních technikách svařování s malým množstvím rozstříknutých částic a kapek jako např. svařování plamenem, TIG a MIG svařování, mikroplazmové svařování, pájení, bodové svařování a MMA svařování (obloukové obalenou elektrodou) a při řezání na kyslíkových a plazmových strojích a při práci na odporových a stolních svařovacích strojích a strojích pro tepelné nástřiky. Dále slouží jako ochrana proti neúmyslnému styku s malými plameny, rozstříku roztaveného kovu, sálavému teplu a krátkému neúmyslnému dotyku s částí pod napětím.

UPOZORNĚNÍ Vicedílné oděvy, které jsou součástí soupravy, se musí vždy nosit společně. Ochrana proti rizikům uvedeným v tomto informačním listě není zajištěna, jestliže se oděvy budou používat odděleně. Oděv poskytuje ochranu těla, horních a spodních končetin; nezahrnuje hlavu, ruce a chodidla. Oděvy chrání pouze ty části těla, které jsou skutečně zakryté, a proto musí být doplněny, v závislosti na cíli určení, vhodnými OOP na ochranu hlavy, rukou a chodidel. Z provozních důvodů není možné chránit veškeré vodivé části zařízení na svaření elektrickým obloukem před přímým stykem. Oděvy poskytují ochranu pouze v případě krátkého náhodného styku s částmi pod napětím elektrického oblouku; jestliže hrozí vážnější rizika zásahu elektrickým proudem, jsou požadovány přidavné elektroizolační vrstvy; oděvy zajišťují ochranu v případě krátkého náhodného styku s elektrickými vodiči s napětím do 100 V c.c. Jestliže jsou oděvy správně používány, mohou chránit před běžnými nebezpečími spojenými se svařováním, mezi která patří expozice ultrafialovému záření (UV) při svařování elektrickým obloukem, včetně velmi intenzivního záření UVA, UVB a UVC. Tkanina má tendenci se při používání opotřebovávat, a proto je vhodné tyto oděvy kontrolovat (např. jednou týdně) pro ověření UV ochrany tak, že prosvíte oděv wolframovou žárovkou 100 W z cca vzdálenosti 1 m; jestliže přes látku prosvíte světlo, může propouštět i UV záření.

Jestliže uživatelé zaznamenají příznaky popálenin od slunce, znamená to, že dochází k pronikání UVB záření. V každém z těchto případů je nutné oděvy opravit (je-li to možné) nebo vyměnit. Je nutné zvážit možnost budoucího použití přídatných ochranných a odolnějších vrstev.

SKLADOVÁNÍ Oděv skladujte v původním obalu na suchém, chladném a neprašném místě, daleko od zdrojů tepla a chráněný před světlem.

LIKVIDACE Jestliže nedošlo ke kontaminaci oděvů zvláštními látkami, mohou se likvidovat jako běžné textilní odpady. V opačném případě se řiďte platnými právními předpisy upravujícími likvidaci zvláštních odpadů.

OŠETŘOVÁNÍ Doporučuje se přecíst si symboly na štítku každého jednotlivého oděvu a striktně dodržovat tyto pokyny. Praní, které neodpovídá tomu, co je uvedeno na štítku, by mohlo změnit bezpečnostní vlastnosti oděvu. Čistící, údržbové nebo dezinfekční prostředky, s ohledem na jejich způsob použití, nesmějí mít škodlivý vliv na OOP nebo na uživatele.

	Umožňuje prání ve vodě s detergenty. Vnitřní číslo udává maximální přípustnou teplotu prání. Jedna nebo dvě čárky pod symbolem indikují provedení procesu se sníženým nebo velmi omezeným mechanickým působením
	Umožňuje bělení s produkty na bázi chloru
	Umožňuje sušení v bubnové sušičce: ● Sušení při 60°C ● Sušení při 80°C
	Umožňuje sušení na vzduchu: — Na plochu / Zavěšený \ Ve stínu (v levém horním rohu)
	Označuje povolené žehlení (maximální teplota žehličky): 110°C 150°C 200°C
	Umožňuje suché čištění pomocí (vložit písmeno do kruhu): - F: uhlovodíky - P: uhlovodíky, tetracloretylen

✕ Tato značka nad symbolem označuje zákaz provádění stanoveného ošetření

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU prohlášení o shodě tohoto OOP je k dispozici na následující internetové adrese: www.sirsafety.com

VÝZNAM OZNAČENÍ CE: je zárukou volného oběhu výrobků a zboží v Evropské unii. Označení CE na výrobku znamená, že výrobek splňuje základní požadavky Nařízení (EU) 2016/425.

kód artiklu

piktogram

složení

symboly údržby

Šarže

označení CE

výrobce

kategorie OOP

velikost

odkaz na návod k použití

UNI EN ISO 11611:2015	požadavky	výsledky
omezené šíření plamene (EN ISO 15025 A)	vytváření děr zapálené zbytky přetrvávání plamene zbytkové žhnutí	NE NE < 2 s < 2 s A1
odolnost proti sálavému teplu RHT ₂₄ (ISO 6942)		>16 s Třída 2
odolnost proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu (ISO 9150)		>25 kapek Třída 2
pevnost v dotržení (EN ISO 13937 - 2)		> 20 N Třída 2
pevnost v tahu (EN ISO 13934-1)		> 400 N Vyhovuje

UNI EN ISO 13688:2022	požadavky	výsledky
Stanovení pH	3,5<pH<9,5	Vyhovuje
Stanovení karcinogenních aromatických aminů	Nezjistitelné	Vyhovuje
Stanovení Cr	< 3mg/Kg	Vyhovuje