

PRODUKTOVÝ LIST

ODĚVY HARRISON

- KÓD:** 3201 44-63 blůza šedá
3201 64-84 blůza modrá
32010 66-82 blůza khaki
3101 42-64 kalhoty šedé
3101 65-84 kalhoty modré
3101 85-00 kalhoty khaki
3101 14-34 kalhoty lacl šedé
3106 44-64 kalhoty lacl modré
3100 64-82 kalhoty lacl khaki

- VELIKOST:** 42-66 blůzy, khaki 42-62
42-66 kalhoty, khaki 42-62
44-64 kalhoty lacl, khaki 44-62

POPIS:

materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 300 g/m²

Pevné a pohodlné montérkové oděvy s velmi odolnými přeloženými zdvojenými švy. Zesílení OXFORD tkaninou odolnou proti oděru a roztržení na kapsách, kolenou a spodním lemu nohavic. Kolena jsou přizpůsobena pro vložení nákoleníků. Oděvy nabízejí širokou škálu do detailu propracovaných mnohoúčelových kapes.

blůza:

- zapínání na zip
- 2 boční a 2 kombinované náprsní kapsy na mobil, tužky apod.
- manžety na rukávech na knoflíky

kalhoty:

- 2 boční a 2 zadní kapsy, po stranách multifunkční kapsy na suchý zip
- kapsy na nákoleníky

kalhoty s laclem:

- nastavitelné elastické šle s plastovými sponami, elastický pas se zapínáním na knoflíky
- 1 náprsní, 2 boční a 2 zadní kapsy, po stranách multifunkční kapsy na suchý zip



POUŽITÍ:

Oděvy chrání před běžnými povětrnostními podmínkami a minimálními mechanickými riziky.
Doporučené použití je v odvětvích: kovoprůmysl, stavebnictví, logistika, doprava, zemědělství a údržba.
NEJSOU vhodné pro ochranu před teplem a/nebo požárem, chemickými a elektrickými nebezpečími
a nízkou viditelnost

NORMY:

OOP je v souladu s Nařízením (EU) 2016/425, kategorie I.

EN 13688:2022

Splňují požadavky OEKO-TEX® Standard 100



ROZMĚRY:

VELIKOST	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
obvod hrudi (cm)	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134
obvod pasu (cm)	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
výška (cm)	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-204

ÚDRŽBA:

Oděv skladujte v původním obalu na suchém, chladném a neprašném místě, daleko od zdrojů tepla a chráněný před světlem. Při ošetřování přísně dodržujte následující pokyny, které jsou také uvedeny na identifikačním štítku oděvu.

	MAX. TEPLOTA MECHANICKÉHO PRÁNÍ NEBĚLIT		SUCHÉ ČIŠTĚNÍ TETRACHLORETHYLENEM		NESUŠIT V SUŠIČCE
	SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ		NEČISTIT CHEMICKY		