

NÁVOD K POUŽITÍ

Ochranné brýle typu GOG-ICE, katalogové číslo: 400005

Certifikace a normy: ochranné brýle (zorník a rámeček) splňují požadavky normy EN 166 (třída 1), EN 170 (2C – 1,2)

Použití, popis

Brýle jsou osobním ochranným prostředkem II. kategorie, zajišťují ochranu očí proti mechanickému nárazu o střední energii (malé částice pohybující se do rychlosti 45 m/s) a proti UV záření. Jsou vhodné pro činnosti, při nichž jsou oči uživatele vystaveny riziku vniknutí nečistot, prachu, kapalin nebo jiných částic. Brýle jsou vyrobeny z polykarbonátu. Zorník je odolný proti poškrábání.

Návod na údržbu ochranných brýlí

Stav brýlí kontrolujte před každým použitím. Brýle musí pohodlně sedět na nose a bezpečně překrývat oči. Mohou být nošeny přes předepsané dioptrické brýle. Nepoužívejte poškrábané, silně znečištěné nebo jinak poškozené brýle. Zorník čistěte optickou utěrkou nebo umyjte mýdlovou vodou a osušte jemnou tkaninou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Skladování, přeprava, likvidace

Skladujte v obalu při teplotě v rozmezí +5°C až +40°C, mimo přímé sluneční záření, v čistém a suchém prostředí. Chraňte před kontaktem s chemickými látkami a jejich výpary a kontaktem s drsnými a ostrými předměty. Po práci uložte do vhodného obalu. Přepravujte v původním balení nebo v pevném pouzdru. Nepoužitelný výrobek likvidujte dle zákona o odpadech – lze vyhodit do běžného komunálního odpadu.

Upozornění!

Nosíte-li brýle na ochranu proti rychle se pohybujícím částicím na běžných dioptrických brýlích, mohou svrchní brýle předávat energii z nárazů dále do spodních brýlí.

Tyto brýle **nepoužívejte:**

- k přímému hledění do světelného zdroje (slunce, xenonová světla, solární lampy apod.),
- v horkém a vlhkém prostředí (nemají úpravu proti zamlžení ani orosení a výrazně se tak sníží viditelnost),
- při svařování, nechrání proti IR záření, nukleární radiaci, laserovým paprskům,
- pokud se vytvoří alergická reakce v místě styku rámečku brýlí s pokožkou.

Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu ochranných brýlí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby posoudil, zda výrobek využívá za vhodných podmínek.

Výrobce: RAW-POLSTEFANISKIPÓŁKAJAWNA, 96-200 Julianów, 50, Polska

Distributor do ČR: PRA-P-OR s.r.o., Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava